


LK Tilslutningskobling CU Montagevejledning



LK Tilslutningskobling CU, montererækkefølge

1. Den store O-ring på messingadapteren påmonteres.
2. Skyd omløber, konus, lille O-ring og adapteren på plads på røret.
3. Drej omløberen på plads og spænd tæt.